

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące pobytu i jazdy w zakładzie

W interesie Twojego bezpieczeństwa oraz pozostałych osób i ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, napisów ostrzegawczych i tablic informacyjnych na stanowiskach pracy oraz zaleceń wydanych przez odpowiednich pracowników PARAMO, a.s. i agencję ochrony zapewniającą ochronę obiektu.



ZAKAZ PALENIA NA TERENIE ZAKŁADU

Na całym terenie PARAMO, a.s. zabronione jest palenie! Zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) dotyczy również kabin kierowców pojazdów i maszyn roboczych. Zakaz obowiązuje także tam, gdzie pracuje się z otwartym ogniem, np. podczas spawania itp. Rozpoczęcie pracy z użyciem otwartego ognia bez wydanego polecenia **jest surowo zabronione**.



ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Na całym terenie PARAMO, a.s. obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w miejscach i strefach z zagrożeniem wybuchu, które są oznaczone tablicami. Wyjątkowo można z nich korzystać za zgodą odpowiedniego pracownika na stanowisku kierowniczym PARAMO, a.s.



ZAKAZ UŻYWANIA NIEZALEŻNEGO OGRZEWANIA

Na całym terenie PARAMO, a.s., obowiązuje zakaz używania niezależnych zestawów ogrzewania w kabinach pojazdów i maszyn roboczych.



PRZED WEJŚCIEM DO ZAKŁADU PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW

Na całym terenie PARAMO, a.s. jest **zakaz** fotografowania i filmowania bez uprzedniego pozwolenia specjalisty HSE. Obowiązuje zakaz używania napojów alkoholowych lub substancji uzależniających i psychotropowych na stanowiskach w zakładzie, a w godzinach pracy także poza zakładem, wchodzenia pod ich wpływem do zakładu i ich wnoszenia. Osoby poruszające się po terenie spółki mają obowiązek poddania się na żądanie badaniu trzeźwości.



POBYT NA TERENIE ZAKŁADU

Pozwolenie na wstęp, wjazd lub przepustkę należy umieścić w **widocznym** miejscu. Podczas poruszania się po obiekcie korzystać z dróg i odpowiednich chodników. Tam, gdzie nie ma chodnika, poruszać się lewą stroną drogi. Tory przechodzić lub przejeżdżać tylko w oznaczonych przejazdach kolejowych. Podczas przechodzenia lub przejeżdżania torów **przestrzegać oznaczeń ostrzegawczych**. Obowiązuje **zakaz** wchodzenia lub wjeżdżania na wydziały lub teren, **gdzie nie wykonujemy** swoich zadań. Po przyjeździe na miejsce przeznaczenia zgłosić się natychmiast u kierownika danego stanowiska i przestrzegać jego poleceń.

Dla każdej pracy należy uzyskać **wcześniej pisemne pozwolenie lub polecenie** od odpowiedniego kierownika. Nie wchodzić bez pozwolenia do obszarów pod poziomem terenu – zagrożenie zatrucia gazami toksycznymi lub oparami. Każdy uraz, który powstał na terenie spółki zgłosić pod nr telefonu w przypadku Pardubic 125, 418, **Kolín 479*, 378***.

Należy stosować środki ochrony indywidualnej (szczególnie kaski ochronne, odzież roboczą i obuwie). Podczas wstępu/wjazdu do obszarów z zagrożeniem wybuchu oznaczonych EX, stosować środki ochrony indywidualnej z **antystatycznym i niepalnym zabezpieczeniem**.



RUCH POJAZDÓW W OBSZARZE ZAKŁADU

Za bezpieczną jazdę w zakładzie jest odpowiedzialny kierowca pojazdu. Ruch na drogach zakładu reguluje rozporządzenie dotyczące zasad ruchu drogowego i poniższe różnice określone lokalnymi regulacjami:

- najwyższa dopuszczalna prędkość pojazdu lub maszyny roboczej wynosi w Pardubicach 20 km/h., **Kolín 30 km/h***;
- przejazdy kolejowe nie są strzeżone podczas manewrowania wagonów przez pracowników boczniczy zakładowej, przetaczany zestaw daje jedynie sygnał dźwiękowy;
- przejazdy kolejowe są oznaczone tylko znakiem drogowym „Ostrzegawczy krzyż” dla przejazdu kolejowego bez szlabanu jednotorowego lub wielotorowego (pozostałe znaki ostrzegawcze przejazdów kolejowych znajdujące się w rozporządzeniu o zasadach ruchu drogowego nie są stosowane w zakładzie);
- największa wysokość podjazdu pod mostami przewodowymi, rurociągami produktowymi lub kładkami kablowymi wynosi w Pardubicach 3,7 m, **Kolín 4,2 m***, o ile znak nie określa inaczej.



Kierowca pojazdu lub ruchomej maszyny roboczej ma obowiązek:

- udzielić pierwszeństwa i ustąpić z drogi samochodom straży pożarnej i pojazdom służby zdrowia podczas jazdy do interwencji (dają znaki ostrzegawcze).
- **nie przywozić** w pojeździe lub maszynie roboczej do PARAMO, a. s. **dzieci do 15 lat i zwierząt**.
- parkować w miejscu załadunku i wyładunku lub na wyznaczonych parkingach albo zgodnie z poleceniami pracowników ochrony lub odpowiednich pracowników PARAMO, a. s.
- **nie wjeżdżać bez pozwolenia** właściwego kierownika do budynków lub miejsc produkcji.
- poprosić w wydziale transportu o wyznaczenie trasy transportu ciężkich lub gabarytowych przedmiotów pod numerem telefonu Pce 317, **Kolín 182***.
- długie ładunki, np. przewody rurowe, wiązki okrągłaków itp. nie mogą być nawet częściowo wleczone po jezdni.
- przestrzegać poleceń pracowników ochrony zakładu, pracowników wydziału transportu lub sprzedaży, specjalisty HSE i pracowników zakładowej straży pożarnej.
- **natychmiast zgłosić** kolizję drogową i zniszczenie znaku drogowego w wydziale transportu, po godzinie 14:00 w zakładowej dyspozytorni pod nr tel. Pce 418, 451, **Kolín 378***.
- w przypadku sygnalizowania ulatniania niebezpiecznych gazów lub par za pomocą sygnalizacji świetlnej i akustycznej natychmiast przerwać jazdę, odstawić pojazd na skraj jezdni, wyłączyć silnik, ewent. niezależne ogrzewanie, zamknąć okna kabiny, pozostać w kabinie i zaczekać na dalsze polecenia.
- przy wjeździe i przez cały okres pobytu stosować przepisy środki ochrony indywidualnej.
- jeżeli pojazd jest wyposażony ochronną poręcz przy otworze wlotowym, kierowca przed rozpoczęciem załadunku ma obowiązek ją zainstalować.

Niniejsze zasady bezpieczeństwa są wiążące i należy ich przestrzegać!

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

Zgłoszenie pożaru	150,	150*	Straż Pożarna	223	347*
Wydział HSE – BHP i OP	125	479*	Wydział Transportu	317	182*
Wydział Dyspozytora	418, 451	378*	Dział Transportu Drogowego	415	
Służba zdrowia	385, 223	347*	PARAMO, a. s. HS – Pce	466 810 111	
			PARAMO, a.s. HS Kolín	321 750 111*	

* czerwone numery dotyczą Kolína
Sporządził: OHSE, maj 2012