

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro pobyt a jízdu v podniku

V zájmu bezpečnosti Vaší, ostatních osob a požární ochrany dbejte těchto základních bezpečnostních pokynů, výstražných nápisů a informačních tabulí na pracovištích a pokynů udělených příslušnými zaměstnanci PARAMO, a. s., a bezpečnostní agenturou zajišťující ochranu a ostrahu objektu.



ZÁKAZ KOUŘENÍ V PODNIKU

Ve všech prostorách PARAMO, a.s. je kouření zakázáno! Zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) se vztahuje i na kabiny řidičů vozidel a pracovních strojů. Zákaz platí i tam, kde se jinak pracuje s otevřeným ohněm, např. při svařování apod. Zahájení jakékoliv práce s použitím otevřeného ohně bez vystaveného příkazu je **přísně zakázáno**.



POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s. platí zákaz používání mobilních telefonů v místech a zónách s nebezpečím výbuchu, které jsou označeny tabulkami. Výjimečně zde smějí být použity se souhlasem příslušného vedoucího zaměstnance PARAMO, a.s.



ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ NEZÁVISLÝCH TOPENÍ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s., platí zákaz používání nezávislých topných soustav v kabinách vozidel a pracovních strojů.



PŘED VSTUPEM DO PODNIKU DBEJTE TĚCHTO USTANOVENÍ

Ve všech prostorách PARAMO, a.s. je fotografování a filmování **zakázáno** bez udělení povolení VOBS. Je zakázáno požívat alkoholické nápoje nebo užívat návykové a psychotropní látky na pracovištích podniku a v pracovní době i mimo tato pracoviště, vstupovat pod jejich vlivem do podniku a přinášet je s sebou. Osoby pohybující se v areálu společnosti jsou povinny podrobit se na požádání dechové zkoušce ke zjištění alkoholu, nebo jiných návykových látek. Do areálu nesmí být vnášeny střelné zbraně.



POBYT NA ÚZEMÍ PODNIKU

Povolení ke vstupu, vjezdu nebo průkazu mějte neustále **viditelně** umístěny. Při cestě po objektu používejte jen vozovky a k nim příslušející chodníky. Tam, kde není zřízen chodník, chodte po levé straně vozovky, nebo vyznačených cestách. Koleje přecházejte nebo přejíždějte jen na označených železničních přejezdech. Při přecházení nebo přejíždění koleji **dbejte výstražných znamení**. Je **zakázáno** vstupovat nebo vjíždět do provozoven nebo prostorů, **kde neplníte** své pracovní úkoly. Po příchodu na místo určení se hlase ihned u vedoucího pracoviště a dbejte jeho pokynů.

Pro každou práci si vyžádejte **předem písemné povolení nebo příkaz** od příslušného vedoucího. Nevstupujte bez povolení do prostorů pod úrovní terénu – hrozí nebezpečí otravy toxickými plyny nebo párami. Jakýkoliv úraz, který si způsobíte v areálu společnosti, oznamte na telefonní linku pro Pce 125, 418, **Kolín 479*, 378***.

Je povinností používat osobní ochranné prostředky, zejména ochranné přilby (při práci ve výškách s podbradními pásky s třemi nebo čtyřmi úchytnými body), ochranu zraku, pracovní oděv a obuv. Při vstupu/vjezdu do prostorů s nebezpečím výbuchu označené EX používat osobní ochranné prostředky s **antistatickou a nehořlavou ochranou**.



JÍZDA VOZIDEL V PROSTORÁCH PODNIKU

Za bezpečnou jízdu v podniku odpovídá řidič vozidla. Pro provoz na vozovkách podniku platí vyhláška o pravidlech silničního provozu a následující odchylky stanovené místní úpravou:

- nejvyšší dovolená rychlost vozidla nebo pracovního stroje je v Pardubicích 20 km/h, v **Kolíně 30 km/h***;
- železniční přejezdy nejsou při železničním posunu střeženy zaměstnanci podnikové vlečky, posunující souprava dává pouze zvukový signál;
- železniční přejezdy jsou označeny dopravní značkou „STOP“ a „Výstražný kříž“ pro železniční přejezd bez závor jednokolejné nebo víceokolejné (ostatní výstražné značky pro železniční přejezdy uvedené ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu se v podniku nepoužívají);
- nejvyšší podjezdná výška pod potrubními mosty, produktovody nebo kabelovými lávkami je v Pardubicích 3,7 m, v **Kolíně 4,2 m***, pokud není značkami stanoveno jinak.



Řidič vozidla nebo pojízdného pracovního stroje je povinen:

- dát přednost a uvolnit cestu požárním automobilům a vozidlům zdravotní služby při jízdě k zásahu (dávají výstražná znamení).
- **nepřivázet** ve vozidle nebo v pracovním stroji do PARAMO, a. s. **děti do 15 let a zvířata**.
- parkovat v místě nakládky a vykládky nebo na vyhrazených parkovištích nebo dle pokynů zaměstnanců ostrahy nebo odpovědných zaměstnanců PARAMO, a. s.
- **nevjíždět bez povolení** příslušného vedoucího do budov nebo výrobních míst.
- vyžádat si na odboru logistiky určení přepravní trasy pro přepravu těžkých nebo rozměrných předmětů na telefonním čísle Pce 348, **Kolín 182***.
- dlouhé náklady, např. potrubí, svazky kulatiny apod. nesmějí být ani z části vlečeny po vozovce.
- dbát pokynů zaměstnanců ostrahy podniku, zaměstnanců odboru logistiky nebo prodeje, zaměstnanců OBS a zaměstnanců hasičského záchranného sboru podniku.
- **hlásit ihned** dopravní nehodu i poškození dopravní značky na odboru logistiky, po 14:00 hodině na podnikovém dispečinku na tel. Pce 418, 451, **Kolín 378***.
- při signalizaci úniku nebezpečných plynů a par světelnou a akustickou signalizací ihned přerušit jízdu, odstavit vozidlo k okraji komunikace, vypnout motor, uzavřít okénka kabiny, zůstat v kabině a vyčkat dalších pokynů.
- při vjezdu a po celou dobu pobytu používat předepsané osobní ochranné prostředky.
- je-li vozidlo vybaveno u stáček otvoru ochranným zábradlím, je řidič povinen ho před zahájením čerpání nainstalovat. Povinností je též používat další kolektivní nebo osobní ochranu proti pádu, je-li místo k tomu přizpůsobeno.
- je-li vozidlo vybaveno klíny, je řidič povinen vozidlo před zahájením činnosti zaklínovat.

Tyto bezpečnostní pokyny jsou pro Vás závazné a jste povinni je dodržovat!

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení požáru	150,	150*	Hasičský záchranný sbor	223	347*
BOZP a PO	125	479*	Odbor logistiky	348	182*
Odbor dispečinku	418, 451	378*	Odd. silniční dopravy	415	
První pomoc	223	347*	PARAMO, a. s. HS – Pce	466 810 111	
			PARAMO, a.s. HS Kolín	321 750 111*	

* červená čísla platí v Kolíně

Zpracoval: OBS, červenec 2019